

Werkzeugaufnahmen für BDS-Kernbohrer

Drei Systeme stehen zur Wahl – sie ermöglichen die kraftschlüssige, komfortable und sichere Verbindung zwischen Kernbohrer und der Magnet-Kernbohrmaschine.

DIE NEHMEN ES MIT JEDEM BOHRER AUF

Werkzeugaufnahme für
BDS-Kernbohrer mit
Weldonschaft 19 mm ($\frac{3}{4}$ "



**Schnellwechselbohrsystem
KEYLESS**

BEST. NR.	SPINDELAUFNAHME
ZSS 200	MK 2
ZSS 300	MK 3

Mit automatischer Innenschmierung für Kernbohrer mit Weldonschaft 19 mm ($\frac{3}{4}$ ").
Mit Schlauch und Schnellverschlusskupplung.
Schneller Werkzeugwechsel ohne Spannschlüssel.



Reduzierhülse DIN 2185

BEST. NR.	AUSSEN	INNEN
ZRH 210	MK 2	MK 1
ZRH 320	MK 3	MK 2
ZRH 430	MK 4	MK 3

Werkzeugaufnahme für
BDS-Kernbohrer mit
Weldonschaft 19 mm ($\frac{3}{4}$ "
und 32 mm ($1\frac{1}{4}$ "



**Industrieaufnahme
mit manueller Innenschmierung**

BEST. NR.	SPINDELAUFNAHME
Für Kernbohrer mit Weldonschaft 19 mm ($\frac{3}{4}$ ")	

ZIA 219-M	MK 2
ZIA 319-M	MK 3
ZIA 419-M	MK 4

Für Kernbohrer mit
Weldonschaft 32 mm ($1\frac{1}{4}$ ")

ZIA 332-M	MK 3
ZIA 432-M	MK 4



Verlängerungshülse DIN 2178

BEST. NR.	AUSSEN	INNEN
ZVH 220	MK 2	MK 2
ZVH 230	MK 2	MK 3
ZVH 320	MK 3	MK 2
ZVH 330	MK 3	MK 3

Werkzeugaufnahme für
BDS-Kernbohrer mit
Weldonschaft 19 mm ($\frac{3}{4}$ "
und 32 mm ($1\frac{1}{4}$ "



**Industrieaufnahme
mit automatischer Innenschmierung**

BEST. NR.	SPINDELAUFNAHME
Für Kernbohrer mit Weldonschaft 19 mm ($\frac{3}{4}$ ")	

ZIA 219-KN	MK 2
ZIA 319-KN	MK 3
ZIA 419-KN	MK 4

Für Kernbohrer mit Weldonschaft 32 mm ($1\frac{1}{4}$ ")

Mit Schlauch und Schnellverschlusskupplung.

ZIA 332-KN	MK 3
ZIA 432-KN	MK 4